

Iglesias, 01/07/2019

Prot. DS 32031 D2
(lettere e numeri da citare nella risposta)

(consegna PEC)

Al Sig. Sindaco del
Comune di Santadi
Piazza Marconi, 1
09010 – SANTADI (CI)
protocollo@pec.comunesantadi.it

Al Sig. Sindaco del
Comune di Piscinas
Via Regina Margherita, 65
09010 – PISCINAS (CI)
protocollo@pec.comune.piscinas.ci.it

Al Sig. Sindaco del
Comune di Giba
Via Eleonora d'Arborea
09010 – GIBA (CI)
amministrativo.giba@legalmail.it

Al Sig. Sindaco del
Comune di Masainas
Via Municipio, 25
09010 – MASAINAS (CI)
protocollo.masainas@pec.comunas.it

Al Sig. Sindaco del
Comune di Villaperuccio
Piazza IV Novembre, 1
09010 – Villaperuccio (SU)
protocollo@pec.comune.villaperuccio.ci.it

Spett.le Comune di Sant'Anna Arresi
Piazza Aldo Moro, 1
09010 – SANT'ANNA ARRESI (CI)
protocollo.santannaarresi@pec.it

E p.c

Spett.le ATSSardegna
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Via Gorizia, snc
09016 – Iglesias (CI)
igiene.alimenti@pec.aslcarbonia.it

Oggetto: Interruzione servizio idrico del 01/07/2019.

Si comunica che nella notte è occorsa una nuova perdita idrica nella condotta dorsale Sulcis. La perdita è stata individuata in loc. Pani Loriga nel comune di Santadi; la riparazione è attualmente in corso.

A causa della perdita e per consentire l'intervento di riparazione risulta attualmente interrotta la portata in arrivo ai serbatoi d'accumulo.

Settore Complesso Distribuzione/ UO Programmazione/ Via Crocifisso, 94 – 09016, Iglesias
Tel. 0781 393900-01 - fax 0781 393916

L'erogazione all'utenza dei Comuni di Santadi, Piscinas, Giba, potrà essere garantita con le scorte disponibili nei serbatoi sino alle ore **14:00** circa del **01/07/2019**; da tale ora verrà interrotta sino alle ore **06:00** del giorno **02/07/2019** per consentire la ricostituzione delle scorte.

Per il Comune di Sant'Anna Arresi, alimentato a bocca di serbatoio, e tutte le località alimentate direttamente dalla dorsale principale l'erogazione sarà interrotta fino al termine dell'intervento in programma.

Per i Comuni di Masainas, Villaperuccio e la frazione di Villarios le scorte nei serbatoi d'accumulo sono pressochè esaurite. Per la giornata odierna si sta pertanto approntando un servizio sostitutivo con autobotte.

Potrebbero verificarsi inconvenienti temporanei di torbidità in fase di ripristino del servizio, sarà Ns. cura in tale eventualità procedere ad operazioni di spurgo della rete.

Sarà Ns cura limitare le ore di interruzione qualora gli interventi vengano completati in tempi minori rispetto a quelli previsti.

Distinti saluti.

U.O Programmazione Distrettuale D2

I Responsabile
(Geom. Daniele Sanna)

